

Betriebsanleitung

Wellschlauchmontage

Wellschlauchmontage an Schutzkappen

Die Wellschlauch-Haltestege sind paarweise hintereinander liegend angeordnet. Der Wellschlauch muss über beide Haltestege gelegt werden. Bei geschlitzten Wellschläuchen darf das Profil I nicht verdrillt/verdrehen werden.

1 Der Wellschlauch muss zur optimalen Fixierung $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ Wellenberge über die Rasthaken hinausragen.



2 Stecker einrasten lassen.



3 Schutzkappe schließen.



Wellschlauchmontage an Schutzkappen und Stecker

Schutzkappe mit zu montierendem Gegenstück (Stecker)



- 1** Stecker in dafür vorgesehenen Steg einhängen und Wellschlauch montieren.
Auf die richtige Nennweite des Wellschlauchs achten.



- 2** Darauf achten, dass die Verriegelung des Steckers in die dafür vorgesehene Aussparung eingelegt wird. Halbschale des Steckers um den Wellschlauch legen.



- 3** Üben Sie Druck auf die Verschlüsse einer Seite der Schutzkappe aus, bis diese einwandfrei einrasten. Üben Sie Druck auf die Verschlüsse der gegenüberliegenden Seite der Schutzkappe aus, bis diese korrekt einrasten.



Die Schlemmer Group ist ein global agierender Technologieexperte, der sich auf die Entwicklung und Produktion von hochspezifischen Kunststoff- und Metalllösungen fokussiert hat. Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im Kabelschutz hat sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Oberbayern zum führenden und umfassenden Mehr-

wertlieferanten entwickelt, der seinen Kunden als intelligenter Beratungs- und Servicepartner zur Seite steht. Neben dem angestammten Geschäftsfeld Automotive ist die Schlemmer Group mit ihrem Geschäftsbereich Industry in einer Vielzahl weiterer Branchen tätig.

Local. Global. Total. Schlemmer.

Sie haben Fragen?

Besuchen Sie unsere Website auf www.schlemmer.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@schlemmer.com

